

## 6. Thực hiện RSL

Chương trình quản lý RSL được kiểm soát tốt cho phép các nhà cung cấp đáp ứng các yêu cầu khác nhau của thương hiệu và kiểm soát rủi ro hóa chất. AFIRM khuyến nghị các bước sau đây để thực hiện một chương trình RSL có hiệu quả.

### 1. Đảm bảo việc kiểm soát và liên lạc nội bộ.

- Triển khai và công bố chính sách công ty, bao gồm những bước thực hiện. (Xem Phụ lục A.)
- Đảm bảo cam kết từ những người có liên quan trong nội bộ với nhóm quản lý cấp cao.
- Chỉ định trách nhiệm cho phòng ban hoặc nhân viên, và đảm bảo việc quản lý chặt chẽ.
- Thực hiện đánh giá rủi ro từ các hoạt động của bạn để nhận biết khu vực có rủi ro.
- Đề ra chương trình thực hiện và đào tạo nhân viên trong nội bộ. (Xem Phụ lục A.)

**Thông lệ tốt nhất:** Theo dõi các quy định mới và tiêu chuẩn của ngành, điều chỉnh các chính sách và tiêu chuẩn nội bộ phù hợp với các quy định nghiêm ngặt nhất và các thông lệ tốt nhất.

### 2. Truyền đạt các yêu cầu của bạn cho các cơ sở sản xuất và nhà cung cấp vật liệu.

- Gửi RSL của thương hiệu và các yêu cầu thử nghiệm cho nhà cung cấp thượng nguồn và thu thập bản xác nhận rằng họ đã đọc, hiểu, và có thể đáp ứng những yêu cầu này.

- Tư vấn cho người bán về các rủi ro cụ thể theo vật liệu và các quy định hóa chất cơ bản. (Xem AFIRM RSL và Bảng thông tin hóa chất.)

- Thiết lập thủ tục rà soát đặc biệt chặt chẽ để thường xuyên tìm kiếm, thu thập, và theo dõi tất cả người bán.

- Ngưng hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp không tuân theo tiêu chuẩn của bạn.

### 3. Thiết lập một hệ thống thử nghiệm để theo dõi việc tuân thủ các yêu cầu RSL.

- Thực hiện chặt chẽ theo chương trình thử nghiệm hóa chất của khách hàng tại các phòng thí nghiệm được xác định cụ, hoặc truyền đạt nhu cầu thử nghiệm cho các phòng thí nghiệm dựa trên nhu cầu của khách hàng hoặc rủi ro. (Xem Bảng rủi ro trong AFIRM RSL.)

- Thiết lập một hệ thống tần suất thử nghiệm các thành phẩm hoặc vật liệu để tìm các chất bị hạn chế. Tự thử nghiệm vật liệu sẽ cho phép thực hiện tốt hơn các chương trình thử nghiệm của khách hàng.

**Thông lệ tốt nhất:** Thiết lập các hệ thống quản lý nội bộ chặt chẽ kiểm soát vật liệu đầu vào đáp ứng RSL, và hóa chất đầu vào đáp ứng tiêu chuẩn MRSL, bao gồm tự thử nghiệm vật liệu và hóa chất đầu vào như là thủ tục rà soát khác.

### 4. Áp dụng các thông lệ tốt nhất và tiếp tục cải thiện.

- Theo dõi các quy định mới và tiêu chuẩn của ngành, và thực hiện đánh giá rủi ro liên tục cho dây chuyền cung cấp và hoạt động của bạn.

- Xác định những yêu cầu thích hợp nhất từ khách hàng hoặc tiêu chuẩn ngành và sử dụng chúng như những yêu cầu của riêng bạn.

- Phát triển năng lực nội bộ mạnh mẽ, khả năng quản lý, và các quy trình để quản lý rủi ro hóa chất trong dây chuyền cung cấp và sản xuất của bạn, kết hợp chính sách hóa chất, thử nghiệm rà soát đặc biệt, và quản lý chặt chẽ vật liệu và hóa chất đầu vào để đảm bảo tuân theo RSL.

- Áp dụng các tiêu chuẩn MRSL phù hợp với ngành trong sản xuất để hỗ trợ việc tuân thủ RSL của các sản phẩm.